

# PEUGEOT

**BATENTES** | *shock absorber*





**BIELETAS** | *stabilizer control*


**BUCHAS** | *bush*





**COIFAS / GUARDA-PÓ** | *coif / keeps dust*

**COXINS DO AMORTECEDOR** | *strut mounting*

**COXINS DO MOTOR / CÂMBIO** | *engine / gearbox mounting*





PEUGEOT		BATENTES   <i>shock absorber</i>			
Produto	N. Original	Descrição	Veículo	Ano	Emb.
<b>MB 9094</b> 1 	1844.25	<b>BATENTE DO COXIM DO MOTOR (LADO DIREITO)</b>	<b>306</b> <b>PARTNER</b>	94↔... 97↔...	1
<b>MB 9111</b> 2 	3.514.100	<b>BATENTE DA SUSPENSÃO DIANTEIRA</b>	<b>504 PICK-UP</b>	70↔...	2
<b>MB 9112</b> 3 	3.514.090	<b>BATENTE DO QUADRO DA SUSPENSÃO</b>	<b>504 PICK-UP</b>	70↔...	2
<b>MB 9113</b> 4 	5.166.060	<b>BATENTE DA SUSPENSÃO TRASEIRA</b>	<b>504 PICK-UP</b>	70↔...	2

PEUGEOT		BIELETAS   <i>stabilizer control</i>			
Produto	N. Original	Descrição	Veículo	Ano	Emb.
<b>MB 9054</b> 5 	5087.37	<b>BIELETA DA BARRA ESTABILIZADORA SUSPENSÃO DIANTEIRA</b>	<b>BOXER</b>	94↔...	1

PEUGEOT		BUCHAS   <i>bush</i>			
Produto	N. Original	Descrição	Veículo	Ano	Emb.
<b>MB 9039</b> 6 	96.110.483	<b>BUCHA CENTRAL DA BANDEJA SUSPENSÃO DIANTEIRA</b>	<b>306</b> <b>PARTNER</b>	94↔... 97↔...	2
<b>MB 9058</b> 7 	13.0050.7080 3523.93 13.2034.8080 7.083.084	<b>BUCHA DIANTEIRA DA BANDEJA SUSPENSÃO DIANTEIRA</b>	<b>BOXER</b>	94↔...	1
<b>MB 9060</b> 8 	13.0869.4080 3523.94	<b>BUCHA TRASEIRA DA BANDEJA SUSPENSÃO DIANTEIRA</b>	<b>BOXER</b>	94↔...	1
<b>MB 9084</b> 9 	3523.50 95.603.308 96.113.432	<b>BUCHA DIANTEIRA DA BANDEJA SUSPENSÃO DIANTEIRA</b>	<b>106</b>	92↔...	2

<b>MB 9086</b>	1		5094.59	<b>BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA</b>	<b>106</b>	92↔...	2
<b>MB 9087</b>	2		3523.51 96.106.474	<b>BUCHA TRASEIRA DA BANDEJA SUSPENSÃO DIANTEIRA</b>	<b>106</b>	92↔...	1
<b>MB 9088</b>	3		5094.56	<b>BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA SUSPENSÃO DIANTEIRA</b>	<b>106</b>	92↔...	2
<b>MB 9090</b>	4		1809.04 1809.06	<b>BUCHA DO SUPORTE DO MOTOR</b>	<b>106</b> <b>205</b> <b>306</b> <b>405</b> <b>PARTNER</b>	92↔... 83↔... 92↔... 87↔... 97↔...	2
<b>MB 9091</b>	5		1809.16	<b>BUCHA DO SUPORTE DO MOTOR (LADO DIREITO Ø 70 mm)</b>	<b>106 / 306</b> <b>205</b> <b>206</b> <b>405</b> <b>PARTNER</b>	92↔... 83↔... 98↔... 87↔... 97↔...	1
<b>MB 9091 A</b>	6		1807.16 1807.47	<b>BUCHA DO SUPORTE DO MOTOR (LADO DIREITO Ø 65 mm)</b>	<b>205</b> <b>306</b> <b>405</b> <b>PARTNER</b>	83↔... 92↔... 87↔... 97↔...	1
<b>MB 9096</b>	7		3523.59 3523.75 96.097.927	<b>BUCHA TRASEIRA DA BANDEJA SUSPENSÃO DIANTEIRA (Ø 18.7 mm)</b>	<b>306</b> <b>PARTNER</b>	94↔... 97↔...	1
<b>MB 9098</b>	8		5094.66	<b>BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA SUSPENSÃO DIANTEIRA (Ø 19 mm)</b>	<b>306 (5 Portas)</b>	94↔...	2
<b>MB 9099</b>	9		5094.65 5094.79	<b>BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA SUSPENSÃO DIANTEIRA (Ø 21 mm)</b>	<b>306 (4 Portas)</b>	94↔...	2
<b>MB 9123</b>	10		5094.35 5094.53	<b>BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA (Ø 20 mm)</b>	<b>405</b>	87↔...	2
<b>MB 9124</b>	11		5094.34	<b>BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA (Ø 22 mm)</b>	<b>405</b>	87↔...	2


<b>MB 9125</b>	1		3523.42	<b>BUCHA TRASEIRA DA BANDEJA SUSPENSÃO DIANTEIRA</b>	<b>405</b>	87↔...	1
<b>MB 9126</b>	2		3523.40	<b>BUCHA DIANTEIRA DA BANDEJA SUSPENSÃO DIANTEIRA</b>	<b>405</b>	87↔...	2
<b>MB 9133</b>	3		5094.80	<b>BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA SUSPENSÃO DIANTEIRA</b>	<b>206</b>	98↔...	2
<b>MB 9135</b>	4		5.220.002	<b>BUCHA DO AMORTECEDOR TRASEIRA</b>	<b>504</b>	70↔...	2
					<b>505</b>	70↔...	
<b>MB 9137</b>	5		3.561.060	<b>BUCHA DA BANDEJA SUSPENSÃO DIANTEIRA</b>	<b>504 PICK-UP</b>	75↔...	2
<b>MB 9138</b>	6		3.523.160	<b>BUCHA DO BRAÇO OSCILANTE SUSPENSÃO DIANTEIRA</b>	<b>504 PICK-UP</b>	80↔...	2
<b>MB 9139</b>	7		3.561.040	<b>BUCHA DO BRAÇO TENSOR SUSPENSÃO DIANTEIRA</b>	<b>504 PICK-UP</b>	80↔...	2
<b>MB 9141</b>	8		5.088.021	<b>BUCHA DA BIELETA DA BARRA ESTABILIZADORA DIANTEIRA</b>	<b>504 PICK-UP</b>	70↔...	2
<b>MB 9142</b>	9		3.561.090	<b>BUCHA DA BANDEJA SUSPENSÃO DIANTEIRA</b>	<b>504 PICK-UP</b>	80↔...	2
<b>MB 9173</b>	10		3523.AQ 3523.76	<b>BUCHA CENTRAL DA BANDEJA SUSPENSÃO DIANTEIRA</b>	<b>206</b>	98↔...	2
<b>MB 9174</b>	11		3523.77 3523.92	<b>BUCHA TRASEIRA DA BANDEJA SUSPENSÃO DIANTEIRA</b>	<b>206</b>	98↔...	2
					<b>307</b>	03↔...	

<b>MB 9212</b>	1	3523.91	<b>BUCHA CENTRAL DA BANDEJA SUSPENSÃO DIANTEIRA</b>			2
				<b>307</b>	03↔...	
<b>MB 9235 A</b>	2		<b>BUCHA DO COXIM TRASEIRO DO CÂMBIO ( REFIL )</b>			2
				<b>206 1.0</b>	98↔...	
<b>MB 9259</b>	3	5131.A4	<b>BUCHA DO EIXO SUSPENSÃO TRASEIRA</b>			2
				<b>307</b>	03↔...	
<b>MB 9261</b>	4	5094.87	<b>BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA SUSPENSÃO DIANTEIRA (Ø 21 mm)</b>			2
				<b>307</b>	03↔...	

PEUGEOT

## PEUGEOT

COIFAS / GUARDA-PÓ | *coif / keeps dust*












Produto	N. Original	Descrição	Veículo	Ano	Emb.
<b>MB 9093</b>	5	<b>COIFA DO AMORTECEDOR DIANTEIRA</b>			2
	5254.13		<b>306</b>	94↔...	
			<b>405</b>	87↔...	
			<b>PARTNER</b>	97↔...	



## PEUGEOT

COXINS DO AMORTECEDOR | *strut mounting*

Produto	N. Original	Descrição	Veículo	Ano	Emb.
<b>MB 9056</b>	6	<b>COXIM DO AMORTECEDOR SUSPENSÃO DIANTEIRA (LADO DIREITO)</b>			1
	13.0724.2080 5038.41		<b>BOXER</b>	94↔01	
<b>MB 9056 A</b>	7	<b>COXIM DO AMORTECEDOR SUSPENSÃO DIANTEIRA (LADO DIR . COM ROLAMENTO)</b>			1
	13.0724.2080 5038.41		<b>BOXER</b>	94↔01	
<b>MB 9057</b>	8	<b>COXIM DO AMORTECEDOR SUSPENSÃO DIANTEIRA (LADO ESQUERDO)</b>			1
	13.0724.1080 5038.42		<b>BOXER</b>	94↔01	
<b>MB 9057 A</b>	9	<b>COXIM DO AMORTECEDOR SUSPENSÃO DIANTEIRA (LADO ESQUERDO COM ROLAMENTO)</b>			1
	13.0724.1080 5038.42		<b>BOXER</b>	94↔01	


<b>MB 9089</b> 	1  5038.15	<b>COXIM DO AMORTECEDOR SUSPENSÃO DIANTEIRA</b>	<b>106</b>	92↔...	1
<b>MB 9097</b> 	2  5038.21 5038.22 5038.23 5038.24 5038.78	<b>COXIM DO AMORTECEDOR SUSPENSÃO DIANTEIRA</b>	<b>306</b>	94↔...	1
<b>MB 9102</b> 	3  5037.25 5037.26	<b>COXIM DO AMORTECEDOR SUSPENSÃO DIANTEIRA</b>	<b>405</b>	87↔...	1
<b>MB 9149</b> 	4  5210.22	<b>COXIM DO AMORTECEDOR SUSPENSÃO DIANTEIRA</b>	<b>504 PICK-UP</b>	86↔...	1
<b>MB 9150</b> 	5  5210.17	<b>COXIM DO AMORTECEDOR SUSPENSÃO DIANTEIRA</b>	<b>504 PICK-UP</b>	80↔...	1
<b>MB 9188</b> 	6  5038.36 96.333.590.80	<b>COXIM DO AMORTECEDOR SUSPENSÃO DIANTEIRA (LADO ESQUERDO)</b>	<b>206 1.0</b>	98↔...	1
<b>MB 9188 A</b> 	7  5038.36 96.333.590.80	<b>COXIM DO AMORTECEDOR SUSPENSÃO DIANTEIRA (LADO ESQUERDO COM ROLAMENTO)</b>	<b>206 1.0</b>	98↔...	1
<b>MB 9189</b> 	8  5038.40 96.333.591.80	<b>COXIM DO AMORTECEDOR SUSPENSÃO DIANTEIRA (LADO DIREITO)</b>	<b>206 1.0</b>	98↔...	1
<b>MB 9189 A</b> 	9  5038.40 96.333.591.80	<b>COXIM DO AMORTECEDOR SUSPENSÃO DIANTEIRA (LADO DIREITO COM ROLAMENTO)</b>	<b>206 1.0</b>	98↔...	1
<b>MB 9190</b> 	10  5038.39 96.333.589.80	<b>COXIM DO AMORTECEDOR SUSPENSÃO DIANTEIRA (LADO DIREITO)</b>	<b>206 1.4, 1.6</b>	98↔...	1
<b>MB 9190 A</b> 	11  5038.39 96.333.589.80	<b>COXIM DO AMORTECEDOR SUSPENSÃO DIANTEIRA (LADO DIREITO COM ROLAMENTO)</b>	<b>206 1.4, 1.6</b>	98↔...	1

<b>MB 9191</b>	1		5038.35 96.333.588.80	<b>COXIM DO AMORTECEDOR SUSPENSÃO DIANTEIRA (LADO ESQUERDO)</b>	<b>206 1.4, 1.6</b>	98↔...	1
<b>MB 9191 A</b>	2		5038.35 96.333.588.80	<b>COXIM DO AMORTECEDOR SUSPENSÃO DIANTEIRA (LADO ESQUERDO COM ROLAMENTO)</b>	<b>206 1.4, 1.6</b>	98↔...	1
<b>MB 9196</b>	3		5031.77	<b>COXIM DO AMORTECEDOR SUSPENSÃO DIANTEIRA</b>	<b>307</b>	03↔...	1
<b>MB 9196 A</b>	4		5031.77	<b>COXIM DO AMORTECEDOR SUSPENSÃO DIANTEIRA (COM ROLAMENTO)</b>	<b>307</b>	03↔...	1
<b>MB 9273</b>	5		13.5078.8080	<b>COXIM DO AMORTECEDOR SUSPENSÃO DIANTEIRA (LADO DIREITO)</b>	<b>BOXER</b>	02↔...	1
<b>MB 9273 A</b>	6		13.5078.9080	<b>COXIM DO AMORTECEDOR SUSPENSÃO DIANTEIRA (LADO DIREITO COM ROLAMENTO)</b>	<b>BOXER</b>	02↔...	1
<b>MB 9274</b>	7		13.5078.8080	<b>COXIM DO AMORTECEDOR SUSPENSÃO DIANTEIRA (LADO ESQUERDO)</b>	<b>BOXER</b>	02↔...	1
<b>MB 9274 A</b>	8		13.5078.9080	<b>COXIM DO AMORTECEDOR SUSPENSÃO DIANTEIRA (LADO ESQUERDO COM ROLAMENTO)</b>	<b>BOXER</b>	02↔...	1
<b>MB 9279</b>	9		13.3962.8080 5038.A3	<b>COXIM DO AMORTECEDOR SUSPENSÃO DIANTEIRA (LADO DIREITO)</b>	<b>BOXER</b>	02↔05	1
<b>MB 9279 A</b>	10		13.3962.8080 5038.A3	<b>COXIM DO AMORTECEDOR SUSPENSÃO DIANTEIRA (LADO DIREITO COM ROLAMENTO)</b>	<b>BOXER</b>	02↔05	1
<b>MB 9280</b>	11		13.3962.9080 5038.A4	<b>COXIM DO AMORTECEDOR SUSPENSÃO DIANTEIRA (LADO ESQUERDO)</b>	<b>BOXER</b>	02↔05	1

 <b>MB 9280 A</b>	1	13.3962.9080 5038.A4	<b>COXIM DO AMORTECEDOR SUSPENSÃO DIANTEIRA (LADO ESQUERDO COM ROLAMENTO)</b>	<b>BOXER</b>	02↔05	1
 <b>MB 9316</b>	2	5142.32	<b>COXIM DO AMORTECEDOR SUSPENSÃO TRASEIRA</b>	<b>307</b>	03↔...	1

## PEUGEOT

## COXINS DO MOTOR / CÂMBIO | engine / gearbox mounting

Produto	N. Original	Descrição	Veículo	Ano	Emb.	
 <b>MB 9036</b>	3	1843.73 1844.37 1844.42	<b>COXIM DO MOTOR (LADO DIREITO)</b>	<b>106</b>	92↔...	1
				<b>205</b>	83↔...	
				<b>306</b>	94↔...	
				<b>405</b>	87↔...	
				<b>PARTNER</b>	97↔...	
 <b>MB 9037</b>	4	1843.92 1844.72 1844.75	<b>COXIM DO MOTOR (LADO DIREITO HIDRÁULICO)</b>	<b>106</b>	92↔...	1
				<b>205</b>	83↔...	
				<b>306</b>	94↔...	
				<b>405</b>	87↔...	
 <b>MB 9038</b>	5	1844.47	<b>COXIM DO MOTOR (LADO DIREITO)</b>	<b>306</b>	94↔...	1
				<b>PARTNER</b>	97↔...	
 <b>MB 9038 H</b>	6	1844.47	<b>COXIM DO MOTOR (LADO DIREITO HIDRÁULICO)</b>	<b>306</b>	94↔...	1
				<b>PARTNER</b>	97↔...	
 <b>MB 9053</b>	7	1827.10 1844.36	<b>COXIM DO MOTOR (LADO ESQUERDO)</b>	<b>106</b>	92↔...	1
				<b>206 16V</b>	98↔...	
				<b>306</b>	94↔...	
				<b>PARTNER</b>	97↔...	
 <b>MB 9095</b>	8	1844.34 1844.51 96.068.159 96.104.506	<b>COXIM DO MOTOR (LADO ESQUERDO)</b>	<b>106</b>	92↔...	1
				<b>206 16V</b>	98↔...	
				<b>306</b>	94↔...	
				<b>PARTNER</b>	97↔...	
 <b>MB 9100</b>	9	1843.74 1843.82 1843.95 96.033.565	<b>COXIM DO MOTOR (LADO ESQUERDO)</b>	<b>106</b>	92↔96	1
				<b>205</b>	83↔...	
				<b>306</b>	94↔...	
				<b>405</b>	87↔...	
 <b>MB 9120</b>	10	1843.70	<b>COXIM DO CÂMBIO (COM CONTRAPESO)</b>	<b>504 PICK-UP</b>	80↔...	1



<b>MB 9121</b>	1					
		1807.28	<b>COXIM DO MOTOR</b>	<b>504 PICK-UP</b>	70↔...	1
<b>MB 9183</b>	2					
		1844.75	<b>COXIM DO MOTOR (LADO DIREITO HIDRÁULICO)</b>	<b>206</b>	98↔...	1
				<b>307</b>	03↔...	
<b>MB 9209</b>	3					
		13.0869.6080 1846.66	<b>COXIM DO CÂMBIO (LADO DIREITO)</b>	<b>BOXER</b>	94↔...	1
<b>MB 9210</b>	4					
		13.0790.6080 1844.46	<b>COXIM DIANTEIRO DO MOTOR (LADO DIREITO)</b>	<b>BOXER</b>	94↔...	1
<b>MB 9211</b>	5					
		13.0790.8080 1827.17	<b>COXIM TRASEIRO DO MOTOR (LADO ESQUERDO)</b>	<b>BOXER</b>	94↔...	1
<b>MB 9227</b>	6					
		13.1057.5080 1846.65	<b>COXIM DO CÂMBIO (LADO ESQUERDO)</b>	<b>BOXER</b>	94↔...	1
<b>MB 9232</b>	7					
		1839.92	<b>COXIM DO MOTOR (COM TRANSM. MANUAL E AUTOMÁTICO, HIDRÁULICO)</b>	<b>307 1.6 16V</b>	03↔...	1
<b>MB 9234</b>	8					
		1839.94	<b>COXIM DO MOTOR (COM TRANSM. MANUAL E HIDRÁULICO)</b>	<b>307 2.0</b>	03↔...	1
<b>MB 9235</b>	9					
		1806.56	<b>COXIM TRASEIRO DO CÂMBIO</b>	<b>206 1.0</b>	98↔...	1

# PEUGEOT

**MOB** **kits**  
 AUTOMOTIVOS

Produto	N. Original	Descrição	Veículo	Ano	Emb.
<b>MB 9034</b> 	1	<b>KIT REPARO DA BARRA ESTABILIZADORA CENTRAL (Ø 19 mm)</b>	<b>306 ( 5 Portas )</b>	94↔...	1
<b>5094.66</b>					
<b>MB 9035</b> 	2	<b>KIT REPARO DA BARRA ESTABILIZADORA CENTRAL (Ø 21 mm)</b>	<b>306 ( 4 portas )</b>	94↔...	1
<b>5094.65</b>					
<b>MB 9159 K</b> 	3	<b>KIT REPARO DE BUCHAS SUSPENSÃO DIANTEIRA (10 PEÇAS)</b>	<b>PICK-UP 504</b>	80↔...	1
<b>5094.65</b>					
<b>MB 9175 K</b> 	4	<b>KIT HOMOCINÉTICO (LADO RODA)</b>	<b>UNIVERSAL VEÍCULOS PASSEIO</b>	TODOS	1
<b>5094.65</b>					
<b>MB 9176 K</b> 	5	<b>KIT HOMOCINÉTICO (LADO RODA)</b>	<b>UNIVERSAL VEÍCULOS UTILITÁRIOS 4X2 E 4X4</b>	TODOS	1
<b>5094.65</b>					
<b>MB 4226</b> 	6	<b>KIT DO AMORTECEDOR SUSPENSÃO DIANTEIRA (01 LADO - PARCIAL)</b>	<b>BOXER</b>	94↔...	1
<b>5094.65</b>					
<b>MB 4227 D</b> 	7	<b>KIT DO AMORTECEDOR SUSPENSÃO DIANTEIRA (LADO DIREITO COMPLETO)</b>	<b>BOXER</b>	94↔01	1
<b>5094.65</b>					
<b>MB 4227 E</b> 	8	<b>KIT DO AMORTECEDOR SUSPENSÃO DIANTEIRA (LADO ESQUERDO COMPLETO)</b>	<b>BOXER</b>	94↔01	1
<b>5094.65</b>					

<b>MB 4239 D</b> 	1		<b>KIT DO AMORTECEDOR SUSPENSÃO DIANTEIRA (LADO DIREITO COMPLETO)</b>	<b>BOXER</b>	02↔...	1
<b>MB 4239 E</b> 	2		<b>KIT DO AMORTECEDOR SUSPENSÃO DIANTEIRA (LADO ESQUERDO COMPLETO)</b>	<b>BOXER</b>	02↔...	1
<b>MB 6031</b> 	3		<b>KIT DO AMORTECEDOR SUSPENSÃO DIANTEIRA (01 LADO - PARCIAL)</b>	<b>307</b>	03↔...	1
<b>MB 6032</b> 	4		<b>KIT DO AMORTECEDOR SUSPENSÃO DIANTEIRA (01 LADO - COMPLETO)</b>	<b>307</b>	03↔...	1
<b>MB 6060 S</b> 	5		<b>KIT DO AMORTECEDOR SUSPENSÃO DIANTEIRA (01 LADO - PARCIAL)</b>	<b>106</b>	94↔...	1
<b>MB 6061 S</b> 	6		<b>KIT DO AMORTECEDOR SUSPENSÃO DIANTEIRA (01 LADO - COMPLETO)</b>	<b>106</b>	94↔...	1
<b>MB 6070 S</b> 	7		<b>KIT DO AMORTECEDOR SUSPENSÃO DIANTEIRA (01 LADO - PARCIAL)</b>	<b>206 1.0 / 1.6</b>	98↔...	1
<b>MB 6071 D</b> 	8		<b>KIT DO AMORTECEDOR SUSPENSÃO DIANTEIRA (LADO DIREITO COMPLETO)</b>	<b>206 1.0</b>	98↔...	1
<b>MB 6071 E</b> 	9		<b>KIT DO AMORTECEDOR SUSPENSÃO DIANTEIRA (LADO ESQUERDO COMPLETO)</b>	<b>206 1.0</b>	98↔...	1
<b>MB 6072 D</b> 	10		<b>KIT DO AMORTECEDOR SUSPENSÃO DIANTEIRA (LADO DIREITO COMPLETO)</b>	<b>206 1.4 / 1.6</b>	98↔...	1
<b>MB 6072 E</b> 	11		<b>KIT DO AMORTECEDOR SUSPENSÃO DIANTEIRA (LADO ESQUERDO COMPLETO)</b>	<b>206 1.4 / 1.6</b>	98↔...	1

<p><b>MB 6080 S</b></p>	1		<p><b>KIT DO AMORTECEDOR SUSPENSÃO DIANTEIRA (01 LADO - PARCIAL)</b></p>	<p><b>205</b> 94↔...</p> <p><b>306</b> 94↔...</p> <p><b>405</b> 94↔...</p>		1
<p><b>MB 6081 S</b></p>	2		<p><b>KIT DO AMORTECEDOR SUSPENSÃO DIANTEIRA (01 LADO - COMPLETO)</b></p>	<p><b>405</b> 94↔...</p>		1
<p><b>MB 6082 S</b></p>	3		<p><b>KIT DO AMORTECEDOR SUSPENSÃO DIANTEIRA (01 LADO - COMPLETO)</b></p>	<p><b>306</b> 94↔...</p>		1
<p><b>MB 6090 S</b></p>	4		<p><b>KIT DO AMORTECEDOR SUSPENSÃO DIANTEIRA (01 LADO - PARCIAL)</b></p>	<p><b>406</b> 98↔...</p> <p><b>605</b> 98↔...</p>		1
<p><b>MB 6050</b></p>	5		<p><b>KIT DO AMORTECEDOR SUSPENSÃO TRASEIRA (01 LADO - PARCIAL)</b></p>	<p><b>307</b> 03↔...</p>		1